

プレスリリース
2018年6月18日

FiiO 製 DAP 製品のファームウェアアップデートのご案内

平素より当社取り扱い製品をご愛用くださり誠にありがとうございます。この度、FiiO Electronics 製デジタルオーディオプレーヤー「X7 Mark II」, 「X5 3rd」, 「X3 Mark III」につきまして、さらなる品質向上を目的としてファームウェアのアップデートを実施いたします。

今後とも、当社取り扱い製品をご愛用賜りますようお願い申し上げます。

ファームウェアのアップデートにあたってのご案内

- 過去のファームウェアで追加された全ての機能と改善点は本バージョンに搭載済みです
- 最新のファームウェア等のダウンロードは、製品のサポートページからご利用いただけます

X7 Mark II 用ファームウェア「X7II-FW1.0.7JP」

【製品サポートページ】 <https://www.fii.jp/support/x7-mark2/>

1. USB オーディオ出力機能を追加しました(標準の出力設定は DoP 出力となります。お使いの DAC が DoP 入力をサポートしていない場合には、FiiO Music の設定で DoP 出力から D2P 出力に設定変更してください)
2. 曲をリストから選択し再生した場合に、ただちに再生画面に遷移する設定を追加しました(このオプションは FiiO Music の設定から操作することができます。有効にすると、曲選択後自動的に再生画面に遷移します)
3. ViPER Effect が有効になっている場合で、特定の FLAC ファイルを再生すると、音が途切れることがある問題を修正しました
4. 特定の WMA ファイルに含まれるアルバムカバーアート画像が表示されないことがある問題を修正しました
5. フォルダー再生メニューでファスト・サーチバーが見えなくなる可能性がある問題を修正しました。
6. DSD ファイルを Bluetooth 経由で出力している際に、音声不乱れるまたは音声が出られなくなる可能性がある問題を修正しました
7. 「設定>ストレージ>NAND FLASH>合計容量>ダウンロード」と遷移した場合に、設定機能が停止してしまうことがある問題を修正しました
8. data 領域を 1GB から 4GB へ拡張しました(パーティションの変更は以下のファームウェアアップデートツールでのリカバリー操作を行った場合に限り有効です。リカバリーモードによるファームウェアアップデートの詳細は FAQ をご確認ください)

9. FiiO Music app の日本語訳を追加しました

X5 3rd 用ファームウェア「X5III FW1.2.1」

【製品サポートページ】 <https://www.fii.jp/support/x5-3rd/>

1. USB オーディオ出力機能を追加しました(標準の出力設定は DoP 出力となります。お使いの DAC が DoP 入力をサポートしていない場合には、FiiO Music の設定で DoP 出力から D2P 出力に設定変更してください)
2. 曲をリストから選択し再生した場合に、ただちに再生画面に遷移する設定を追加しました (このオプションは FiiO Music の設定から操作することができます。有効にすると、曲選択後自動的に再生画面に遷移します)
3. 電源オン時の LED の点灯／消灯設定を追加しました(設定>ディスプレイで設定することができます)
4. ViPER Effect が有効になっている場合で、特定の FLAC ファイルを再生すると、音が途切れることがある問題を修正しました
5. 特定の WMA ファイルに含まれるアルバムカバーアート画像が表示されないことがある問題を修正しました
6. フォルダー再生メニューでファスト・サーチバーが見えなくなることがある問題を修正しました。
7. DSD ファイルを Bluetooth 経由で出力している際に、音声が乱れるまたは音声が出力されなくなることがある問題を修正しました
8. 「設定>ストレージ>NAND FLASH>合計容量>ダウンロード」と遷移した場合に、設定機能が停止してしまうことがある問題を修正しました

X3 Mark III 用ファームウェア「X3MKIII-FW1.2.4」

【製品サポートページ】 <https://www.fii.jp/support/x3-mark3/>

1. Mac との USB DAC 接続機能を追加しました
2. イタリア語に対応しました
3. 特定の APE 形式ファイルを再生した場合に、音が途切れることがある不具合を修正しました
4. システム設定のメニュー「メディアライブラリをリセット」を「データベースをリセット」に改め、メディアライブラリおよび Bluetooth 情報をリセットする仕様に変更しました
5. その他軽微な不具合を修正しました

FiiO ブランドサイト

<https://www.fii.jp/>

以上

<会社概要>

社名：株式会社 エミライ emilai inc.

web サイト：http://www.emilai.co.jp/

本社：〒140-0001 東京都品川区北品川 1-8-12

代表取締役：河野 謙三

TEL: 03-6206-4710 (大代表) / FAX: 03-6779-5480

<プレス関係者様・販売店様からのお問い合わせ先>

【電話でのお問い合わせ】 TEL: 03-6206-4710 (大代表)

【メール・FAX でのお問い合わせ】 Mail : sales@emilai.co.jp FAX : 03-6779-5480

※ プレス関係者様・販売店様はその旨ご連絡下さい。

※ 個人のお客様からのお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願い申し上げます。