

プレスリリース

2018年3月9日

## UDP-205 および UDP-203 ファームウェアアップデートのご案内

OPPO Digital Japan 株式会社(本社:東京都港区)は、UHD BD プレーヤーUDP-205 および UDP-203 につき、さらなる品質向上を目的としてファームウェアのアップデートを実施いたしました。今後とも、当社製品をご愛用賜りますようお願い申し上げます。

### 機能追加の概要

- 内容は2018年3月8日現在のものであり、変更される場合があります。

### 今回のファームウェアアップデートについての重要なお案内

1. 本ファームウェアを適用する場合、過去にリリースされた正式版およびベータ版のファームウェアに書き戻すことができなくなります。本ファームウェアを適用しても、将来の正式版およびベータ版のファームウェア適用に支障はありません。通常の利用において、お客様が過去のファームウェアに戻す必要は一切ございませんので、OPPO Digital 社製品をお使いの際は常に最新のファームウェアをお使い頂きますようお願い申し上げます。
2. メジャーバージョンのファームウェアアップデートを適用する場合、ファームウェアアップデート後に工場出荷時にリセットする必要があります。ファームウェアアップデート後にリセットしないでご利用になると、不安定な状態となり正常な動作になりません。
3. 本ファームウェアは JP 仕様独自のファームウェアとなります。US 仕様/EU 仕様の BD プレーヤー製品には搭載されません。
4. バージョン 42-0329 以前のファームウェアをお使いのお客様は、バージョン 45-0605 へのアップデートを行っていただいた後、本ファームウェアへのアップデートが可能となります。

## 機能追加の内容

1. HDR to SDR 変換モードを 4 種類追加し、変換品質を向上させました。
2. UDP-205 での MQA CD 再生をサポートしました。
3. 「ネットワーク設定」下にメディア情報の検索に関する設定項目を追加しました。この設定項目では、メディアファイルのメタデータ検索機能の有効／無効をユーザーが明示的に選択することができます。
4. スローモーション再生で A-B リピートを行う機能を追加しました。
5. HDMI IN 端子から入力された信号についての詳細を表示する機能を追加しました。
6. PC から HDMI 信号を入力した際の再生互換性を向上させました。
7. “Blade Runner 2049” を再生した際に正常に再生されないことがある問題を解決しました。
8. 21:9 AR モード利用時にカラーシフトが発生する問題を解決しました。
9. 全般的な UHD BD ディスクその他のディスクの再生互換性を向上させました。

過去のファームウェアで追加された全ての機能と改善点は本バージョンに搭載済みです。

本件の詳細は以下の Web ページからご確認いただけます。

<https://www.oppodigital.jp/support/software-update/download-bdp-20x/>

以上

## <会社概要>

OPPO Digital Japan 株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山2丁目11番13号

代表番号：03-6206-4712

FAX 番号：03-6779-5481

Web サイト：<http://www.oppodigital.jp/>

オンラインショッピングサイト：<http://store.oppodigital.jp/>