

プレスリリース

2017年1月26日

## **BDP-105D JAPAN LIMITED, BDP-105DJP, BDP-105JP, BDP-103DJP および BDP-103JP ファームウェアアップデートのご案内**

OPPO Digital Japan 株式会社(本社:東京都港区)は、BD プレーヤーBDP-105D JAPAN LIMITED／BDP-105DJP／BDP-105JP／BDP-103DJP／BDP-103JPにつき、さらなる品質向上を目的としてファームウェアのアップデートを実施いたしました。今後とも、当社製品をご愛用賜りますようお願い申し上げます。

### **機能追加の概要**

- 本項目は、BDP-105D JAPAN LIMITED／BDP-105DJP／BDP-105JP／BDP-103DJP／BDP-103JP 共通です。
- 内容は2017年1月22日現在のものであり、変更される場合があります。

### **今回のファームウェアアップデートについての重要なご案内**

1. 本ファームウェアを適用する場合、過去にリリースされた正式版およびベータ版のファームウェアに書き戻すことができなくなります。本ファームウェアを適用しても、将来の正式版およびベータ版のファームウェア適用に支障はありません。通常の利用において、お客様が過去のファームウェアに戻す必要は一切ございませんので、OPPO Digital 社製品をお使いの際は常に最新のファームウェアをお使い頂きますようお願い申し上げます。
2. メジャーバージョンのファームウェアアップデートを適用する場合、ファームウェアアップデート後に工場出荷時にリセットする必要があります。ファームウェアアップデート後にリセットしないでご利用になると、不安定な状態となり正常な動作になりません。諸設定についてファーム

ウェアをインストールする前にメモ等にご記入いただき、ボリューム値を含めた諸設定を行ってからメディアを再生してください。

3. 本ファームウェアは JP 仕様独自のファームウェアとなります。US 仕様/EU 仕様の BD プレーヤー製品には搭載されません。
4. 本ファームウェアは Apple iOS および Android OS 用の Media Control アプリケーション (Ver4.0 以降) に対応しています。

### 機能追加の内容

1. ギャップレス再生時の動作を改善しました。
2. Netflix および Vudu のドルビーデジタルプラス 5.1 コンテンツを再生した場合に、音声が出力されない問題を修正しました。
3. TCP 接続時にコマンドを受け付けた際に、自動的に電源がオフになってしまうことがある問題を修正しました。
4. ディスク再生の全般的な互換性が向上しました。

過去のファームウェアで追加された全ての機能と改善点は本バージョンに搭載済みです。

詳細は BDP-10x シリーズ用ファームウェアのページでご確認ください。

<http://www.oppodigital.jp/support/firmware/download-bdp-10x/>

以上

## <会社概要>

OPPO Digital Japan 株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山2丁目11番13号

代表番号：03-6206-4712

FAX 番号：03-6779-5481

Web サイト：<http://www.oppodigital.jp/>

オンラインショッピングサイト：<http://store.oppodigital.jp/>