

プレスリリース

2017年6月28日

UDP-203 ファームウェアアップデートのご案内

OPPO Digital Japan 株式会社(本社:東京都港区)は、UHD BD プレーヤーUDP-203につき、さらなる品質向上を目的としてファームウェアのアップデートを実施いたしました。今後とも、当社製品をご愛用賜りますようお願い申し上げます。



機能追加の概要

- 内容は2017年6月26日現在のものであり、変更される場合があります。

今回のファームウェアアップデートについての重要なお案内

1. 本ファームウェアを適用する場合、過去にリリースされた正式版およびベータ版のファームウェアに書き戻すことができなくなります。本ファームウェアを適用しても、将来の正式版およびベ

ータ版のファームウェア適用に支障はありません。通常の利用において、お客様が過去のファームウェアに戻す必要は一切ございませんので、OPPO Digital 社製品をお使いの際は常に最新のファームウェアをお使い頂きますようお願い申し上げます。

2. メジャーバージョンのファームウェアアップデートを適用する場合、ファームウェアアップデート後に工場出荷時にリセットする必要があります。ファームウェアアップデート後にリセットしないでご利用になると、不安定な状態となり正常な動作になりません。
3. 本ファームウェアは JP 仕様独自のファームウェアとなります。US 仕様／EU 仕様の BD プレーヤー製品には搭載されません。
4. バージョン 42-0329 以前のファームウェアをお使いのお客様は、バージョン 45-0605 へのアップデートを行っていただいた後、本ファームウェアへのアップデートが可能となります。

機能追加の内容

1. NASとのCIFS/SMB接続時およびUSBメモリ接続時においてDSDファイルを再生した際に、「トラックタイプ」を確認することができる機能を追加しました。
2. Dolby Vision コンテンツを再生した際の HDMI ハンドシェイクの安定性を向上させました。
3. HDMI 分離出力機能を利用した際の HDMI オーディオ出力の安定性を向上させました。
4. SACD を再生した際に、ビットレートおよびサンプリングレートが正しく表示されない不具合を修正しました。
5. DTCP-IP 経由でのライブチューナー配信の再生に失敗する不具合を修正しました。
6. 一般的な UHD BD ディスクその他のディスクの再生互換性を向上させました。

過去のファームウェアで追加された全ての機能と改善点は本バージョンに搭載済みです。

本件の詳細は以下の Web ページからご確認いただけます。

<https://www.oppodigital.jp/support/software-update/download-bdp-20x/>

以上

<会社概要>

OPPO Digital Japan 株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山2丁目11番13号

代表番号：03-6206-4712

FAX 番号：03-6779-5481

Web サイト：<http://www.oppodigital.jp/>

オンラインショッピングサイト：<http://store.oppodigital.jp/>