

すべる浴室には B-NC施工

～取り扱いマニュアル～

B-NC施工 とは何か




B-NC施工特徴

「B-NC施工」はコーティングタイプの滑り防止施工
透明な特殊樹脂により、素材の色合いをキープ
スリップ防止に有効な骨材パウダーで「すべり」を
しっかり防ぎ、効果を長時間維持できる工法です。



抜群のすべり防止効果

特殊アクリルシリコン樹脂+専用骨材の凹凸が抜群の
「引っかかり」感を生みだします。



高耐久性・仕上がり艶やか

骨材は剥がれにくく、密着性が高いので、滑り防止効
果を長時間維持します。
透明で艶のあるコーティングは素材の色合いを活かし
見た目を上質に仕上げます。



あらゆる浴室に

硬質系の床材であればどこでも
施工が可能です。

- ・ユニットバス・磁器タイル
- ・コンクリート・御影石

コストパフォーマンス

介護保険が適用で、利用者様負
担額は一割負担で「3,700円」
程度と非常に経済的です。

施工手順

① 洗淨

→付属の洗剤を使用し、石鹼・皮脂汚れを除去

② 乾燥



→ペーパータオルやドライヤーを使用し乾かす

③ マスキングテープ貼り


→排水溝や目皿など避けて施工箇所を囲う

④ コーティング剤の塗布



→全体を均一に2～3回塗布



施工中



before



after

洗浄

マスキ
ング

B-NC施工
or
バスマット

○メリット

- 施工が安価
- マットのように買い替えの必要がない

×デメリット

- 施工後24時間使用できない
- 一度塗布すると剥がすことができない

利用者様や CMから ご質問

- 浴槽内に施工した場合、お尻は痛くならないの？
→問題ありません。
- 耐用年数はどのくらい？
→具体的に明示してはいたませんが、過去10年間は全く問題なく使用できています。
- 掃除の仕方は変わるの？
→硬いブラシなどでこすらない限り大丈夫です。
今まで通りお風呂用のスポンジで掃除可能です。



施工件数の推移

(合同会社ノースケア)

年	施工件数
2015年	10
2016年	15
2017年	30
2018年	50
2019年	50
2020年	60
2021年	100
2022年	80
2023年	85
2024年(9月まで)	95

事前見積もり

介護保険 住宅改修費 工事費内訳書

合同会社ノースケア



利用者		様		住所:					
箇所	部分	名称	内容(仕様)	数量	単価	金額	住宅改修の種類	算出根拠	
①浴室	床	コートプロ	ノースケア CP 骨材 硬化剤	0.2 kg	¥68,800	¥13,760	床材の変更		
	床	F5	ノースケア クリーナー	0.2 kg	¥46,470	¥9,294	床材の変更		
			施工費	1 式	¥7,500	¥7,500	床材の変更		
		小計				¥30,554			
			小計			¥30,554			
			値引き調整						
			値引き調整後			¥30,554			
			諸経費(10%)			¥3,055			
			消費税(10%)			¥3,360			
		合 計				¥36,969			

申請画像

事前



事後



同意書

介護保険住宅改修工事注意事項同意書

<input type="checkbox"/>	屋内手すり	
<input type="checkbox"/>	下地強度の関係から、ブラケット・補強板を追加する可能性があります。	
<input type="checkbox"/>	下地強度の関係から、希望する位置に取り付けられない可能性があります。	
<input type="checkbox"/>	下地強度の関係から、長期間使用した場合、徐々にビスが緩む可能性があります。	
<input type="checkbox"/>	手すりは天然木を使用しているため、均一の木目ではない可能性があります。	
<input type="checkbox"/>	ぶら下がったり過剰な力を与えた場合は、金具・手すりが損傷する可能性があります。	
<input type="checkbox"/>	お手入れの際に、シンナーやベンジン又は塩素系洗剤を使用しますと、ブラケットに錆が発生して破損する場合がありますので絶対に避けて下さい。	
<input type="checkbox"/>	屋外手すり	
<input type="checkbox"/>	ロードヒーティングの配管が通っている場合、管を貫通させる可能性があります。 ※損傷させた場合は、配管の補修は致しかねます。	
<input type="checkbox"/>	タイルに手すりを取り付ける場合、タイルを損傷させる可能性があります。 ※損傷させた際、割れたタイルを交換することで対応しますが 同じタイルがない場合、似たタイルでの対応となります。	
<input type="checkbox"/>	浴室手すり	
<input type="checkbox"/>	タイルに手すりを取り付ける場合、タイルを損傷させる可能性があります。 ※損傷させた際、割れたタイルを交換することで対応しますが 同じタイルがない場合、似たタイルでの対応となります。	
<input type="checkbox"/>	浴室扉	
<input type="checkbox"/>	換気扇の強弱により、折れ戸開閉が同一の力で行うことができない可能性があります。 例：開きやすさを重視すると換気扇を【強】にした際、扉が自然に開く可能性があります。	
<input type="checkbox"/>	折れ戸設置工事後に、元の開き戸に原状回復することができません。開き戸に戻す場合は、新設工事になりますので別途費用がかかります。	
<input type="checkbox"/>	備考	
施工から24時間は浴室使用はしないでください。コーティングが剥がれる恐れがあります。 施工時、塗料によるシンナー臭が発生いたします。 施工後は、原状回復できかねます。		

※施工時、部材・金額などの変更があった場合、事前にお知らせ致します。