

無料点検実施結果報告

実施期間;5/13~5/28

1 実施件数

場所	実施件数				合計台数	不具合発生率
	JAF		(異常の有無)			
	軽自動車	普通自動車	あり	なし		
若林体育館	9	16	13	12	25	52.0%
サンピア仙台	10	7	7	10	17	41.2%
石巻基地	89	100	112	77	189	59.3%
七郷市民センター	4	5	8	1	9	88.9%
山元町深山少年の森	11	14	21	4	25	84.0%
岩沼市市民会館	33	34	47	20	67	70.1%
宮城支部	0	2	2	0	2	100.0%
合計	156	178	210	124	334	62.9%

※通常のワンポイントでの不具合発生率は14.2%

2 点検の結果、応急(補充)、要整備(補充の必要)の必要があった点検項目の件数

点検項目	応急(補充)	要整備	計	率	通常のワンポイント不具合構成比	
エンジンオイル	22	19	41	11.5%	13.9%	
ブレーキオイル	0	1	1	0.3%	0.5%	
クラッチオイル	0	0	0	0.0%	0.3%	
冷却水	12	2	14	3.9%	8.9%	
バッテリー	液	16	1	17	4.7%	8.5%
	取付	12	1	13	3.6%	5.4%
オルタネーターベルト	1	6	7	2.0%	4.8%	
パワーステアリングベルト	0	4	4	1.1%	2.2%	
クーラーベルト	0	6	6	1.7%	2.5%	
タイヤ	空気圧	72	0	72	20.1%	20.2%
	摩耗・ヒビ割	0	65	65	18.2%	20.3%
ワイパーゴム	4	50	54	15.1%	1.1%	
ヘッドランプ	バルブ切れ	0	1	1	0.3%	0.4%
	レンズ割等	0	2	2	0.6%	0.4%
スモールランプ	バルブ切れ	1	7	8	2.2%	0.4%
	レンズ割等	0	0	0	0.0%	0.3%
ウインカーランプ	バルブ切れ	0	3	3	0.8%	0.2%
	レンズ割等	0	1	1	0.3%	0.4%
ブレーキランプ	バルブ切れ	8	4	12	3.4%	0.7%
	レンズ割等	0	0	0	0.0%	0.4%
その他(ウインドーウォシャー液)	37	0	37	10.3%	8.0%	
合計	185	173	358	100.0%	100.0%	

* 合計台数と点検結果合計は合致いたしません。(1台に複数の項目があります。)

* タイヤの磨耗及びヒビが多く見られた。

* リアワイパーゴム切れが多く見られた。

* バルブ切れが多く見られた。

* 車体及びエンジンベアリング関係からの異音が多数あった。

* エアバック警告灯が点灯していた。(冠水による影響が考えられる。)7件

* リアハブベアリングより異音あり。(冠水による影響が考えられる。)

* オルタネーターベアリングから異音あり。(冠水による影響が考えられる。)

* 左右FDドライブシャフト要整備が必要あり。

* ABS、エンジンチェックランプ点灯

* エアフィルター清掃が多い(石巻)

* ドライブシャフトブーツ破損