

プレスリリース

2018年3月9日

## exaSound Audio Design 「PlayPoint」 ファームウェアアップデートのご案内

平素より弊社取り扱い製品をご愛用くださり誠にありがとうございます。この度、exaSound Audio Design 製ネットワークブリッジ「PlayPoint」のファームウェア「Version 14」および「Version 15」が公開されましたので、ご案内申し上げます。旧バージョンをお使いのお客様は新バージョンに更新いただきますようお願い申し上げます。変更点は以下の通りとなります。



### アップデート内容 (Version 15)

#### 不具合修正

- PlayPoint と e20 とを接続した環境で Roon を使用した際に、正しく再生することができない問題を解決しました。

### アップデート内容 (Version 14)

#### 機能追加

- 実験的機能として、USB Audio Class 2.0 接続での USB DAC のコントロールに対応しました。
- e32 および e38 を接続した際に、有効な DAC 側の入力端子についてホームスクリーンに表示する機能を追加しました。
- リモート・サポート機能を拡張しました。

## 性能向上

- exaSound OS の動作安定性を向上させました。
- Roon RAAT の再生互換性を向上させました。

## アップデート方法

システムソフトウェアのアップデートはフロントパネル・ディスプレイから行って下さい。手順はクイックスタートガイドおよびマニュアルをご確認ください。

## Web サイト

<https://www.exasound.jp/product/playpoint/>

以上

## <会社概要>

社名：株式会社 エミライ emilai inc.

web サイト：http://www.emilai.co.jp/

本社：〒113-0034 東京都文京区湯島 1-2-5

代表取締役：河野 謙三

TEL: 03-6206-4710 (大代表) / FAX: 03-6779-5480

## <プレス関係者様・販売店様からのお問い合わせ先>

【電話でのお問い合わせ】 TEL: 03-6206-4710 (大代表)

【メール・FAX でのお問い合わせ】 Mail : [sales@emilai.co.jp](mailto:sales@emilai.co.jp) FAX : 03-6779-5480

※ プレス関係者様・販売店様はその旨ご連絡下さい。

※ 個人のお客様からのお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願い申し上げます。