


プレスリリース

2016年3月14日

Aurender 純正コントローラーアプリおよびシステムソフトウェアの アップデートのご案内

平素より弊社取り扱い製品をご愛用くださり誠にありがとうございます。この度、Aurender システムソフトウェア「System Software 4.5.58(5.5.58)」および専用コントローラーソフト「Aurender Conductor 2.5.x」が公開されましたので、ご案内申し上げます。旧バージョンをお使いのお客様は新バージョンに更新いただきますようお願い申し上げます。変更点は以下の通りとなります。



アップデート内容

機能追加

- Qobuz に対応しました。(日本ではサービスを開始していません)
- ファイルコピーの際に以下の機能を追加しました。
 - iPad アプリ上から、USB 記憶デバイスまたは NAS の任意のファイル／フォルダを指定してコピーすることが可能になりました。(※ 現時点では外部記憶デバイスからのコピーのみが可能ですが、将来的にはファイルを削除する機能や名前を変更する機能を実装予定です。)
 - 2台の内蔵 HDD を搭載しているモデルの 1 台目の HDD が一杯になった場合に、2 台目の HDD を使って自動的にコピーを継続する仕様に変更しました。
- Aurender Media Manager (AMM) Ver. 3.2 をリリースしました。
 - ※ Aurender Media Manager については以下のページをご覧ください。
<http://www.aurender.jp/support/manual-aurender-media-manager/>
- Wi-Fi ドングルをアクセスポイントとして利用できるようになりました。対応機器は以下の通りです。
 - ASUS : USB-AC56
 - TRENDnet : TEW-805UB
 - Netis : WF2561, WF2190
 - PREMIERTEK : PT-8812AU
 - GMYLE : 2T2R
 - Linksys : WUSB6300
 - DLink : DWA-171 rev A1 8811au 2001:3314, DWA-171 rev B2 MediaTek 2001:3d02
- W20 に DSD64 (2.8MHz DSD) 形式のファイルをリアルタイム処理で PCM に変換する機能を追加しました。

改良

- DAC との互換性を改善しました。: Steinberg ドライバーを利用した YAMAHA 製 DAC
 - 新機種 : Steinberg ドライバーを利用した YAMAHA 製 DAC
 - ◇ YAMAHA 製 DAC は Steinberg 社のドライバーを PC にインストールする必要がありますが、本システムソフトウェア以降では、Aurender へのドライバーのインストールは不要で、そのままお使いいただけます。

不具合修正

- TIDAL 利用時にキューの「次に追加」機能が使えなかった不具合を修正しました。
- W20 において、USB DAC を接続せずに DSD128 (5.6MHz DSD) 形式のファイルを再生した場合には、動作しなくなる不具合を修正しました。
- その他の不具合を修正し、安定性と利便性を向上させました

今回のアップデートは不具合修正も含まれておりますので、お問い合わせになる前に必ず最新のファームウェアにアップデートいただきますようお願い申し上げます。アップデート方法については、オンラインマニュアルをご参照ください。

Web サイト

<http://www.aurender.jp/>

以上

<会社概要>

社名：株式会社 エミライ emilai inc.

web サイト：http://www.emilai.co.jp/

本社：〒113-0034 東京都文京区湯島 1-2-5

代表取締役：河野 謙三

TEL: 03-6206-4710 (大代表) / FAX: 03-6779-5480

<お問い合わせ先>

【電話でのお問い合わせ】 受付時間：平日 11:00 から 18:00 まで

TEL: 03-6206-4710 (大代表)

【メール・FAX でのお問い合わせ】 受付時間：年中無休・24 時間受け付け

Mail：sales@emilai.co.jp

FAX：03-6779-5480

※ プレス関係者様・販売店様はその旨ご連絡下さい。