




チャイルドシート使用状況全国調査結果(2016)

No.1



(人)

	チャイルドシート使用	車両シートにそのまま着座	チャイルドシートにそのまま着座	大人用シートベルト着用	保護者の抱っこ	合計
1歳未満	1,450	23	14	4	200	1,691
1歳～4歳	5,943	1,616	407	486	443	8,895
5歳	924	740	94	576	31	2,365
合計	8,317	2,379	515	1,066	674	12,951





### 取付け状況調査結果一覧

	乳児用		幼児用		合計	
しっかり取付け	84	40.0%	83	38.6%	167	39.3%
ミスユースあり	126	60.0%	132	61.4%	258	60.7%
合計	210	100.0%	215	100.0%	425	100.0%

#### ◆取付け状況調査におけるチェック項目(ミスユース)

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| ① 腰ベルトの締付け不足(張力50N未満)       | ⑦ 車両座面形状との不適合                     |
| ② 座席ベルトの通し方(通し位置の間違い)       | ⑧ ISO-FIXロアアンカーの調節不良              |
| ③ 座席ベルトの長さ不足(車両との不適合)       | ⑨ ISO-FIXサポートレグの調節不良(車両フロアへの接地不良) |
| ④ 座席ベルト(バックル側)の不適合(車両との不適合) | ⑩ トップテザーの調節不良                     |
| ⑤ 固定金具等の不備・誤使用              | ⑪ 車両シートに置いただけ                     |
| ⑥ サポートレグの調節不良(車両フロアへの接地不良)  | ⑫ その他                             |



### 着座状況調査結果一覧

	乳児用		幼児用		学童用		合計	
しっかり着座	134	63.8%	106	49.3%	128	63.1%	368	58.6%
ミスユースあり	76	36.2%	109	50.7%	75	36.9%	260	41.4%
合計	210	100.0%	215	100.0%	203	100.0%	628	100.0%

#### ◆着座状況調査におけるチェック項目(ミスユース) —乳児用/幼児用—

- ① 体格不適合(装置に対する使用時期)
- ② ハーネスの高さ調節間違い(高過ぎる・低過ぎる)
- ③ ハーネスの締め付け不適正
- ④ ハーネスのよじれ・ねじれ
- ⑤ 背もたれ角度の不適切(乳児用)
- ⑥ その他

#### ◆着座状況調査におけるチェック項目(ミスユース) —学童用—

- ① 体格不適合(装置に対する使用時期)
- ② 肩ベルトの通し方間違い(高過ぎる・低過ぎる)
- ③ 腰ベルトの通し方間違い
- ④ 肩・腰(両方)ベルトの通し方間違い
- ⑤ 肩ベルトガイドの誤使用(装置機能の未使用)
- ⑥ 座席ベルトのよじれ・ねじれ
- ⑦ 指定ベルト外使用(2点式ベルト使用)
- ⑧ その他

