

水族展示室ふれあい水槽における 亀裂確認について

3月2日(木)17時頃、水族展示室のふれあい体験室(令和4年1月8日から閉鎖中)における水槽の日常点検を行っていたところ、ふれあい水槽の左側に亀裂が入っていることを確認しました。水漏れはなく、破断にも至っていません。原因については、現在調査中です。



<水槽概要>

アクリル製 300cm×100cm×180cm

水槽容量 約4.7m³

アクリル幅 3cm

その他 全面アクリルで密閉され、真空ポンプにより水槽内の空気を抜くことで、水槽に直接手をいれることができる特殊な水槽です。