


JAFユーザーテスト・真夏の車内温度

テスト条件

| | |
|------|---|
| 実施日 | 2012年8月22日・23日 |
| 場所 | 彩湖・道満グリーンパーク駐車場（埼玉県戸田市） |
| 天候 | 晴れ |
| 気温 | 35度 |
| テスト | 午後12時から4時間、駐車条件の異なる車両（ミニバン）を用意し、炎天下における車内温度を測定。各車両の室温を25℃に揃え実施。 |
| 車両条件 | ①対策なし（黒） ②対策なし（白） ③サンシェード装着 ④窓開け（3cm） ⑤エアコン作動 |



○車内温度計測結果



(グラフ1)

| | 車内最高温度 | 車内平均温度 | ダッシュボード最高温度 |
|-----------|--------|--------|-------------|
| ①対策なし（黒） | 57℃ | 51℃ | 79℃ |
| ②対策なし（白） | 52℃ | 47℃ | 74℃ |
| ③サンシェード装着 | 50℃ | 45℃ | 52℃ |
| ④窓開け（3cm） | 45℃ | 42℃ | 75℃ |
| ⑤エアコン作動 | 27℃ | 26℃ | 61℃ |

